

 PERCEPCIÓ D'INSEGURETAT

 Control de tràfic de drogues insuficient

 DÈFICITS D'ACCESSIBILITAT


BARRI DE SANT FRANCESC





Arrels de l'arbrat: problemes d'accessibilitat

 Voreres enfonsades

BARRI DEL MONESTIR

 Voreres excessivament petites
Fanals i altre mobiliari urbà al mig de certes voreres també dificulta la mobilitat

 Creació de bassals quan plou, derivats de problemes de drenatge

 Zones de paviment lliscant, especialment en pluja o amb humitat.
"No s'encerta en la tria dels paviments que es col·loquen al barrí".

PLAÇA DEL COLL

CARRER DE SANT LLORENÇ

AVINGUDA DE Cerdanyola

CARRER DE LA TORRE

CARRER VALLÈS

TORRELLANICA

RAMBLA DEL CELLER

PASEIG DE FRANCESC MACIÀ

CARRER

RAMBLA DE MOSSEN JULI

CARRER DE PLUS XI

DE

L'ABAT

BIURE